

# 汇邦AK6系列温控仪表

#### PARK

感谢您购买汇邦AK6系列数字式温控仪表

本说明书描述了产品的功能、性能以及充分发挥产品使用效果的应用方法。请在使用该产品时注意以下事项:

- 使用该产品的人必须具备足够的电气系统知识。
- 在使用该产品前应通读并理解本说明书以确保正确的使用。
- 请务必考虑本产品对于所应用的系统、机器和设备间的适用性。
- 使用时请注意并遵守本产品的禁止事项。
- 手册等其他技术资料中所举示例仅供用户参考用,不保证一定动作。
- 将该产品与其他产品组合使用时,请确认是否符合有关规格、原则等。

联系方式: 常州汇邦电子有限公司

电话: 0519-85132277

传真: 0519-85108252

地址: 江苏省常州新北区天安工业村A加5楼

官网网址: www.cnwinpark.com

淘宝店铺: https://shop116191796.taobao.com



更多产品及帮助请扫二维码

A1	目录索引	;							
A1	目录索引	B4	ALM报警模式定义						
A2	使用警告	C1	ALM报警参数定义						
N2	注意事项	C2	输入分度号类型选择						
А3	电气规格	СЗ	PID控制方式选择						
A4	产品选型	C4	状态信息说明						
A5	外形尺寸	C5	错误显示说明						
AO	开孔尺寸	C6	SV操作方式选择						
A6	AK6-A端子接线	C7	模拟量方式定义						
B1	AK6-B/AK6-D/AK6-E端子接线		其他信息						
B2	操作面板功能说明	D	仪表操作指导						
В3	菜单显示说明		_						



## 警 告

- ① 控制器送电后请勿触摸AC电源接线端子,以免遭受电击
- ② 送电前请先确认电源电压与控制器规格相符,否则送电后可能造成 控制器损坏
- ③ 绝对不要拆卸,改装以及修理该产品或接触任何内部元件
- ④ 如果输出继电器超过了预期的使用寿命,有时会发生触点熔化和燃烧
- ⑤ 用0.74-0.90N·m的力矩拧紧端子螺丝, 松动的螺丝可能导致火灾
- ⑥ 为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保证电源线及输入/输出线以防电流冲击
- ⑦ 为防火、防爆,或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用

#### 注意事项

- ① 允许热量散发,不要填塞产品周围的空间,不要堵塞产品的通风孔
- ② 请勿将控制器安装于易受高周波干扰、腐蚀性气体、高温高湿、结冰和结露、液体或油气飞溅的地方
- ③ 在控制器与可以产生高频和浪涌的设备之间应保持足够远的距离
- ④ 请确认配线接到正确用途的端子
- ⑤ 在额定负载和供电电源下使用该产品
- ⑥ 不要使用油漆稀释剂或同类化学品清洁产品,使用标准等级的酒精
- 阅读目录和说明书中所提供的信息,并在连接控制输出单元之前确保自己已经理解 这些信息
- ⑧ 如果前面膜已经剥落或破裂,就不得使用温度控制器

A3	电气规格
额定电压	180V-240V AC , 50HZ
电源功耗	≤5VA
工作环境	环境温度: 0℃-50℃ 相对湿度: 35%-85% RH (无冷凝)
存储温度	-25℃-65℃(避免结冰或结露)
分辨率	1℃, 0.1℃ (可调)
接线方式	接线端子
测量精度	±0.5%FS
内存保护	非挥发内存
安装环境	安装种类Ⅱ,污染等级2
继电器输出	继电器接点 AC220V/DC30V, 3A
逻辑电平输出	ON时: DC12V; OFF时: DC0.5V以下; 最大流: 30mA, 负载电阻≥1K

#### A4 产品选型

请参照下列代码确认送达产品是否和您选定的型号一致


- ① 正面尺寸
- A: 48\*48 B: 48\*96 C: 96\*48 D: 72\*72 E: 96\*96
- ② 输入信号
- K:K, E, J, N, W3-25, W5-26 P:PT100 C:CU50
- ③ 电源类型 L:线性电源
- L:线性电源 S:开关电源
- ④ 主输出 1: 继电器
- 2: 逻辑电平输出 3: 模拟量输出
- 4: 可控硅移相触发/过零触发 5: 30A继电器 6: 可控硅直带 7: 隔离式模拟量输出 8: 继电器(灭弧)
- 6: 可控硅直带 7: 隔离式模拟量输出 **(5)** 报警输出
- 0:无报警 1:1路继电器 2:2路继电器 3:1路逻辑电平1路继电器 4:1路逻辑电平
- 5:2路逻辑电平
- ⑥ 加强功能
- 0: 无加强功能 ⑦ 功能代码
- 定制产品序号,产品选型时此项无意义.


### **A5** 外形与开孔尺寸表





6:1路继电器(常开、常闭)-接线图见仪表








单位: mm

型号	面板尺寸	売体尺寸 长×宽×高	开孔尺寸
AK6-A	48×48	$76\times45\times45$	46×46
AK6-B	$48 \times 96$	$72\times44\times90$	45×91
AK6-D	$72 \times 72$	$72\times66\times66$	67×67
AK6-E	$96 \times 96$	$72\times90\times90$	91×91


#### 端子接线







#### B2 操作面板功能说明



#### B3 菜单显示说明

代码	菜单功能	默认值	上限	下限	权限	描述
P00	参数锁	0	900	0	0	0为0级权限;1为1级权限; 18为2级权限;110为恢复出厂值
P12	显示精度	0	1	0	1	P12=0为无小数点 P12=1为有小数点
P13	温度补偿	0	P32值	P33值	1	当传感器位置问题或其他影响温度的 因素产生时,用于温度修正

1(時	米毕切庇	纵队阻	_L.PR	I PR	似肥	抽坯
P16	输入分度 号类型	有效 类型	11	0	1	详情参见《C2 输入分度号类型选择》
P17	报警1模式	1	24	0	1	
P18	报警1上限	10	P32值	P33值	1	第一路报警方式,设定详情参
P19	报警1下限	0	P32值	P33值	1	】见《B4 ALM报警模式定义》
P20	报警1参数	0	7	0	1	
P22	报警2模式	0	24	0	2	
P23	报警2上限	0	P32值	P33值	2	第二路报警方式,设定方法同第一路,
P24	报警2下限	0	P32值	P33值	2	详情参见《B4 ALM报警模式定义》
P25	报警2参数	0	7	0	2	
P28	手动输 出量	0	100	-100	0	手动输出量
P30	错误输 出量	0	100	-100	2	错误输出量
P31	华摄氏 度切换	0	1	0	2	P31=0为摄氏度 P31=1为华氏度
P32	设定温 度上限	传感器		度范围	2	允许设定温度的最大值
P33	设定温	传感器	适用温	度范围	2	允许设定温度的最小值
P36	度下限 电机运	0. 0	500. 0	0.0	2	   电机运行时间
P40	行时间 显示亮度	4	7	0	2	此参数只针对AK6-A系列仪表存在
						NEW MATTER
P41	输出模式 模拟量输	0	3	0	2	
P42	出类型	0	3	0	2	详情参见《C7 模拟量方式定义》
P43	温度变送上限	0	P32值	P33值	2	
P44	温度变送下限	0	P32值	P33值	2	
P46	SV操作方 式选择	0	1	0	2	详情参见《C6 SV操作方式选择》
P49	用户变量	0	32767	-32768	0	用户变量
P67	PID控制 模式	0	4	0	1	详情参见《C3 PID控制方式选择》
P69	死区值	0	最大	最小	2	死区值
P70	加热回差	0. 5	999. 9	0	1	当P67=2位式控制时,修改加热回 差值,为加热回差控制
P72	自整定	0	2	0	0	用于使PID参数自动适应用户系统的
P73	AT 超调抑	0	20	0	2	自动演算功能 超調抑制系数
P74	制系数 控制强	1	3	0	2	控制强度系数
	度系数 对象模型					
P75	0BJ 加热参数	0	5	0	2	对象模型
P76	P 加热参数	10.0	最大	0. 1	1	加热端的比例带
P77	Ι	240	最大	1	1	加热端的积分时间(再调时间)
P78	加热参数 D	60	.最大	1	1	加热端的微分时间(预调时间)
P79	提前控制 量	5. 0	10.0	0. 1	2	提前进入控制状态 单位: 度
P80	加热周期 HT	20	100	1	1	继电器: 20 逻辑电平: 3
P87	最小停机 时间	0	300	0	2	最小停机时间
P88	最小开机时间	0	300	0	2	最小开机时间
P89	输出最大	100	100	0	2	输出最大值限制
P90	值限制 输出最小	-100	0	-100	2	输出最小值限制
P91	值限制 输出变化	100	100	0	2	输出变化量限制
	量限制	100	100	_ ·		間山又化里水削
B4 扌	<b>反警</b>					
i			ALM#	と 警模式 定	<b>ミ义</b> -	P17/P22

代码 菜单功能 默认值 上限 下限 权限

ALM报警模式定义 - P17/P22					
P17/P22代码	说明				
0	无报警	无报警输出			
1	偏差上限	当PV>SV+P18 时报警			
2	偏差下限	当PV <sv-p19时报警< td=""></sv-p19时报警<>			

P17/P22代码	报警名称	说明	
3	偏差上下限	当PV>SV+P18或 PV <sv-p19时报警< td=""></sv-p19时报警<>	
4	偏差上下限范围	当PV <sv+p18且 pv="">SV-P19时报警</sv+p18且>	
5	偏差上限 (保持)	当PV>SV+P18时报警	
6	偏差下限(保持)	当PV <sv-p19时报警< td=""></sv-p19时报警<>	
7	偏差上下限 (保持)	当PV>SV+P18或 PV <sv-p19时报警< td=""></sv-p19时报警<>	
8	偏差上下限范围 (保持)	当PV <sv+p18且 pv="">SV-P19时报警</sv+p18且>	
9	绝对值上限	当PV> P18时报警	
10	绝对值下限	当PV <p19时报警< td=""></p19时报警<>	
11	绝对值上下限	当PV>P18或 PV <p19时报警< td=""></p19时报警<>	
12	绝对值上下限范围	当PV <p18且 pv="">P19时报警</p18且>	
13	绝对值上限 (保持)	当PV> P18时报警	
14	绝对值下限 (保持)	当PV <p19时报警< td=""></p19时报警<>	
15	绝对值上下限 (保持)	当PV>P18或 PV <p19时报警< td=""></p19时报警<>	
16	绝对值上下限范围 (保持)	当PV <p18且 pv="">P19时报警</p18且>	
17	上限回差	出现PV>SV+P18后报警,直到 PV <sv-p19后不报警< td=""></sv-p19后不报警<>	
18	下限回差	出现PV <sv-p19后报警,直到pv>SV+P18后不报警</sv-p19后报警,直到pv>	
19	绝对值上限回差	出现PV> P18后报警,直到 PV< P19后不报警	
20	绝对值下限回差	出现PV< P19后报警,直到PV> P18后不报警	
21	上限回差 (保持)	出现PV>SV+P18后报警,直到 PV <sv-p19后不报警< td=""></sv-p19后不报警<>	
22	下限回差 (保持)	出现PV <sv-p19后报警,直到pv>SV+P18后不报警</sv-p19后报警,直到pv>	
23	绝对值上限回差(保持)	出现PV> P18后报警,直到 PV< P19后不报警	
24	绝对值下限回差(保持)	出现PV< P19后报警,直到PV> P18后不报警	

注: "保持"意思为上电开机报警消除: 如果温控表在一开机就处于报警状态,则不进行报警,要先使温控进入正常状态,再次达到报警条件后才进行报警

#### C1 ALM报警参数定义

	ALM报警参数定义 - P20/P25				
P20/P25代码	参数定义	说明			
0	无	无动作			
1	报警输出1(ALM1)	选择此代码,则对应报警点动作会等同于 ALM1的 动作			
2	报警输出2(ALM2)	选择此代码,则对应报警点动作会等同于 ALM2的 动作			
3	加热输出	切换加热输出点,详情参见《D 仪表操作指导》			
4	制冷输出	双向PID配置制冷输出点			
5	手动标志	启用手动输出功能时对应动作标志位			
6	信息标志	当INF0菜单:代码F.01里的值不为0时可配置的动作输出点,详情参见《C4 状态信息说明》			
7	错误标志	当出现错误故障时可配置的动作输出点,详情参 见《C5 错误显示说明》			
注: 当配置此参数时,相对应的P17或P22应配置为0才可进行操作					

#### C2 输入分度号类型选择

	输入信号	分度号	设定代码	设定范围
		K	0	-200°C—1200°C
温		Е	1	-200°C—650°C
	K	J	2	-200℃—850℃
度	K	N	5	-200°C—1300°C
输		W3-25	10	0℃—2300℃
λ (D16)		W5-26	11	0℃—2300℃
(P16)	Р	PT100	8	-200°C850°C
	С	Cu50	9	-50°C—150°C

#### C3 PID控制方式选择

P67设定值	0	1	2	
模式	单向PID	双向PID	位式控制	

#### C4 状态信息说明

INF0状态信息表						
参数代码	代码意义	参数代码	代码意义			
F. 01	信息报警代码	F. 91	生产时间: 月			
F. 10	控制输出量	F. 92	生产时间:日			

参数代码	代码意义	参数代码	代码意义
F. 11	冷端温度 (室温)	F. 93	软件版本号
F. 12	内部参数	F. 94	PID库版本号
F. 90	生产时间: 年	F. 95	用户版本号

#### C5 错误显示说明

错误故障代码表						
错误显示	代码意义	排除故障	备注			
Er0	无错误状态	无				
Er1	调试参数无效	仪表故障,请联系厂家				
Er2	热电阻断线	检查热电阻连接线是否断开				
Er3	冷端温度异常	仪表故障,请联系厂家	上排数码管 (PV)			
Er4	超出量程上限	检查热电偶连接线是否断开	闪烁显示			
Er5	超出量程下限	检查热电偶连接线是否断开				
Er6	热电偶接反	检查热电偶连接线是否接反				


#### C6 SV操作方式选择


代码	参数值	说明		
P46	0	设定温度时,先单击SET键,后按加减键调节,再按SET键确 定		
	1	设定温度时,直接按加减键调节,停止调节后自动确认		


#### C7 模拟量方式定义

代码	参数功能	可配置值说明	说明	权限
P41	输出模式: 模拟量输出	0 = 模拟量输出模式: 4-20MA 1 = 模拟量输出模式: 0-20MA 2 = 模拟量输出模式: 0-5V 3 = 模拟量输出模式: 0-10V 4 = 模拟量输出模式: 1-5V 5 = 模拟量输出模式: 1-5V 5 = 模拟量输出模式:	可切换	2级
	输出模式: 移相输出	0 = 移相输出 1 = 过零输出		
P42	模拟量输出配置	0 = 加热量输出 1 = 制冷量输出 2 = 温度变送输出 3 = 加热取反输出 4 = 软启动输出 默认值: 0	0:模拟量端口输出加热量进行加热控制 1:双向PID模式下操作,AK6系列无效 2:模拟量输出变为温度变送器输出给其他设备 3:模拟量端口输出加热量反向值进行制冷控制 4:A.100度以前,限制输出,输出5%,100度到120度,从25%线性增加到100%。B.开机前5分钟输出25%,5分钟到8分钟,从25%线性增加到100%。A、B两项以快的为准。	2级
P43	温度变送 上限	模拟量最大输出的温 度值	仅变送模式有效	2级
P44	温度变送 下限	模拟量最小输出的温 度值	仅变送模式有效	2级


#### C8 其他信息








#### D 仪表操作指导





P00参数锁值不一样, 其显示的菜单也是

会有所不同的, 具体查看

《B3 菜单显示说明》